

1 CD y papel presentación del documento con poster en A3 y video corto. (1.0p)


Link archivos Catia y video: ProyectoIPAO A - OneDrive (sharepoint.com)

2 Espejo como croquis. (0.5p)




3 0.2 Varilla con 0.15 proceso mecanizado y 0.15 cálculo fuerza en la punta. (0.5p)







Sami Sawan Alawam, Mieria Gómez, Daniela Oliveras, José Javier Valero




Proceso de mecanizado





4 0.5 Goma tipo fuelle + 0.5 estudio medioambiental (S) (1.0p).







5 0.5 Carcasa espejo con desmoldeo + 0.5 inyección(S) (1.0p).









Llenado







Deformación




Empaquetado




0.5 Carcasa anterior + 0.5 como nube de puntos y desmoldeo (1.0p).





Análisis de desviación respecto nube de puntos







6 0.5 Moldes de carcasa espejo + 0.5 costing (S) (1.0p).









Costing core




Costing cavity




Dimensiones pieza en bruto




7 0.5 Chapa doblada y desdoblada + 0.5 costing (S) (1.0p).




Chapa desdoblada





Chapa en ensamblaje






Costing






8 Ergonomía (C) (0.5p).






9 Tornillos, tuercas y piezas normalizadas para las uniones. (0.5p).





Sami Sawan Alawam, Mieria Gómez, Daniela Oliveras, José Javier Valero





Cálculo 0.5 aerodinámica, 0.5 vibraciones y 0.5 dilataciones. (1.5p).

Aerodinámica












Logo empresa moto pegado en carcasa. (0.5p).




Ensamblaje sin interferencias excepto elementos deformables/roscas cosméticas. (0.5p).





0.5 Planos de todas las piezas, 0.25 lista materiales y 0.25 explosionado. (1.0p).






Lista de materiales y explosionado






14 Módulo extra no explicado en clase (0.5p).


Análisis pandeo en la varilla



15 Módulo extra no explicado en clase (0.5p).

Torneado de la parte de la varilla que se acopla a las carcasas del espejo





16 Módulo extra no explicado en clase (0.5p).

Renderizado del retrovisor



