


S21t.- Control2.

Mejora 1516

- Repaso última sesión.
- Moldes y matrices en SolidWorks.

• Primer control.

Coger fichero “control2-1415.zip” y generar planos de chapa doblada y modificar las tres matrices para poder fabricar por estampación dando planos de chapa, chapa estirada, matriz1, matriz2 y punzón. Entregar todos los ficheros necesarios en un “zip” en Blackboard.



- Resumen.
- Segundo control.